

Tampa do depósito de pellets aberta - E0010.10



O alarme E0010.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a tampa do depósito de pellets está aberta.

Resolução

1. Feche a tampa do depósito de pellets
2. Confirme a mensagem de erro

Se o alarme persistir apesar de a tampa estar bem fechada, caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.