

# A14 Alarm

Der Alarm A14 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn eine Störung des Druckwandlers vorliegt. Dieser muss überprüft und ggf. ausgetauscht werden.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.