

A23 Alarm

Der Alarm A23 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn es ein Problem mit dem Raumfühler gibt. Der Raumfühler muss überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Dieser Alarm kann auch ausgelöst werden, wenn der Fühler einen Kurzschluss hat.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.