

Kommunikationsfehler Hauptplatine - E00040000.10



Der Alarm E000400000.10 tritt bei Rika-Pelletöfen auf, wenn die Verbindung der Hauptplatine mit dem Touchscreen unterbrochen wird.

Auflösung

1. Lassen Sie den Herd abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Herd für mindestens 10 Sekunden.
3. Stellen Sie die Stromzufuhr zum Herd wieder her.

Bei erneutem Auftreten des Fehlers ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Der Fehler "Kommunikationsstörung" kann auch durch einen Kabelbruch oder einen Kurzschluss verursacht werden.