

# Touchscreen gesperrt - E00040000.08



Der Alarm E00040000.08 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn der Touchscreen blockiert ist.

Bei diesem Alarm ist der Einsatz eines Technikers erforderlich, um die Ursache für die Blockierung des Touchscreens zu ermitteln.