

Druckschalter nicht genügend Vakuum - E4000.02



Der Alarm E4000.02 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn der Druckunterschied zwischen dem Aufstellraum und der Brennkammer nicht für einen neuen Betrieb ausreicht.

Auflösung

Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Ofens (Feuerraumtür, Reinigungsklappe), Störungen im Aufstellraum (laufende Dunstabzugshaube, geschlossene Fenster,..) und/oder den Schornsteinzug.

Wenn sich die Fehlermeldung nicht quittieren lässt, ist ein Techniker erforderlich.