

# Druckschalter nicht genügend Vakuum - E4000.02



Der Alarm E4000.02 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn der Druckunterschied zwischen dem Aufstellraum und der Brennkammer nicht für einen neuen Betrieb ausreicht.

## Auflösung

Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Ofens (Feuerraumtür, Reinigungsklappe), Störungen im Aufstellraum (laufende Dunstabzugshaube, geschlossene Fenster,..) und/oder den Schornsteinzug.

Wenn sich die Fehlermeldung nicht quittieren lässt, ist ein Techniker erforderlich.