

# Drucksensor ist nicht kalibriert - E2000.10



Der Alarm E2000.10 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn der Kalibrierungswert des Drucksensors ungültig ist.

## Auflösung

Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kalibrierungswert wiederherzustellen.