

Der Alarm AL 08 - KEIN DEPRESS erscheint bei KLOVER-Pelletöfen, wenn der Zug im Schacht unzureichend ist oder die Klappe des Pelletbehälters offen gelassen wurde.

## Lösung

1. Überprüfen Sie, ob die Klappe des Pelletbehälters (ein Kontaktsensor ist vorhanden) richtig geschlossen ist und ob die Dichtung in gutem Zustand ist und fest anliegt.
2. Überprüfen Sie, ob die beiden runden Magnete, die die Klappe des Pelletbehälters halten, in gutem Zustand sind und nichts daran hängt (was das ordnungsgemäße Schließen der Klappe blockieren könnte).
3. Überprüfen Sie, ob die Tür des Aschenbechers richtig geschlossen und verriegelt ist.
4. Überprüfen Sie den Lufteinlass an der Rückseite des Ofens, der nicht blockiert sein darf.
5. Halten Sie den Zündknopf der Fernbedienung gedrückt, bis der Text "Endreinigung" erscheint.
6. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis der Kaminofen seinen Reinigungszyklus beendet hat.
7. Reinigen Sie das Gerät: Entleeren Sie die Asche, reinigen Sie den Feuerkorb und saugen Sie.
8. Sobald der Schriftzug "Aus" auf der Fernbedienung erscheint, können Sie den Kaminofen wieder starten.

## Auf einem Kamineinsatz

Überprüfen Sie, ob der Kamineinsatz auf seiner Serviceschiene eingefahren ist, schieben Sie ihn in den Kamin und ziehen Sie die beiden Haltegriffe so fest wie möglich an. Hinter dem Kamineinsatz befindet sich ein Sensor, der sicherstellt, dass der Kamineinsatz richtig sitzt, ist dies nicht der Fall, wird dieser Alarm ausgelöst.

## Wenn die obige Lösung nicht funktioniert:

Der Druckwächter erkennt beim Betrieb des Geräts nicht den richtigen Druck. Dies kann darauf hindeuten, dass ein Element des Kamineinsatzes vollständig geöffnet/nicht geschlossen wurde, oder auch darauf, dass der Rauchabzug verstopft ist. Lassen Sie den Rauchabzug von Ihrem Bezirksschornsteinfeger überprüfen oder reinigen.