

Alarma AL 03



La alarma AL 03 - REG. CODEUR aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando el ventilador de gases de combustión no funciona a la velocidad requerida.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.