

A09 Alarma



La alarma A09 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay un fallo en el sensor de temperatura de los gases de combustión. El sensor debe ser sustituido.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.