

La alarma A18 en las estufas de pellets MCZ tiene un significado diferente según el tipo de aparato:

## Resolución

Para un calentador de aire

Puede indicar dos cosas:

1. Hay demasiado paso de aire: compruebe la junta del contenedor de pellets en la parte superior del aparato. Si está en mal estado o desgarrado, debe ser sustituido.
2. Problema electrónico: Se necesita un técnico para diagnosticarlo con precisión.

Para un calentador hidráulico

Compruebe el sensor de temperatura del agua y reajústelo si es necesario. Esto también puede deberse a la falta de presión del agua o a una caída por debajo de 0,2 bares.