

Fallo de comunicación de la placa base - E00040000.10



La alarma E00040000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la conexión de la placa base con la pantalla táctil.

Resolución

1. Deje que la estufa se enfríe y desenchufe la fuente de alimentación
2. Interrumpir la alimentación de la estufa durante al menos 10 segundos
3. Restablecer la alimentación de la estufa

El error "Fallo de comunicación" también puede ser causado por un cable roto o un cortocircuito.