

El presostato no tiene suficiente vacío - E4000.02



La alarma E4000.02 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la diferencia de presión entre el cuarto de instalación y la cámara de combustión no es suficiente para un nuevo funcionamiento.

Resolución

Compruebe que no haya fugas en la estufa (puerta del hogar, trampilla de limpieza), que no haya perturbaciones en el local de instalación (campana extractora en funcionamiento, ventanas cerradas, etc.) y/o que no haya corrientes de aire en la chimenea.

Si el mensaje de error no se puede borrar, hay que llamar a un técnico.