

El sensor de presión no está calibrado - E2000.10



La alarma E2000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el valor de calibración del sensor de presión no es válido.

Resolución

Siga cuidadosamente las instrucciones de la pantalla para restablecer el valor de calibración.