

# El sensor de presión no está calibrado - E2000.10



La alarma E2000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el valor de calibración del sensor de presión no es válido.

## Resolución

Siga cuidadosamente las instrucciones de la pantalla para restablecer el valor de calibración.