

# Moteur horizontal dérangement communication - E0800.10



L'alarme E0800.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la communication entre le moteur horizontal et la carte mère est interrompue.

## Résolution

1. Laissez le poêle refroidir et débranchez la prise de courant
2. Interrompez l'alimentation électrique pendant au moins 10 secondes
3. Rétablissez l'alimentation électrique
4. En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire