

L'allarme AL 01 - BLACK OUT compare sulle stufe a pellet KLOVER quando il collegamento alla rete elettrica viene interrotto per più di 30 secondi.

Questo può anche indicare che la spina dell'apparecchio è stata rimossa o che non è più collegata correttamente dietro la stufa (con le vibrazioni dell'apparecchio, può uscire un po' e fare cattivo contatto).

Risoluzione

1. Togliere la spina che entra nell'apparecchio (non quella della presa di casa, ma quella che entra nell'apparecchio).
2. Reinserire la spina, assicurandosi che sia inserita nella presa.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando finché non appare il testo Pulizia finale.
4. Attendere circa 10 minuti fino a quando la stufa avrà terminato il suo ciclo di pulizia.
5. Non appena sul telecomando appare la scritta Off, è possibile riavviare la stufa.