

Allarme AL 03



L'allarme AL 03 - REG. CODEUR compare sulle stufe a pellet KLOVER quando la ventola dei fumi non funziona alla velocità richiesta.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.