

A09 Allarme

L'allarme A09 compare sulle stufe a pellet MCZ quando si verifica un guasto nel sensore della temperatura dei fumi. Il sensore deve essere sostituito.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.