

L'allarme A18 delle stufe a pellet MCZ ha un significato diverso a seconda del tipo di apparecchio:

## Risoluzione

Per un riscaldatore d'aria

Può indicare due cose:

1. C'è troppo passaggio d'aria: controllare la tenuta del contenitore dei pellet sulla parte superiore dell'apparecchio. Se è in cattive condizioni o strappata, deve essere sostituita.
2. Problema elettronico: è necessario un tecnico per una diagnosi accurata.

Per un riscaldatore idraulico

Controllare il sensore della temperatura dell'acqua e, se necessario, ripristinarlo. Ciò può anche essere dovuto a una mancanza di pressione dell'acqua o a una caduta al di sotto di 0,2 bar.