

Pressostato non abbastanza vuoto - E4000.02



L'allarme E4000.02 compare sulle stufe a pellet Rika quando la differenza di pressione tra il locale di installazione e la camera di combustione non è sufficiente per un nuovo funzionamento.

Risoluzione

Controllare che la stufa non presenti perdite (porta del focolare, sportello di pulizia), disturbi nel locale di installazione (cappa aspirante in funzione, finestre chiuse, ecc.) e/o il tiraggio della canna fumaria.

Se il messaggio di errore non può essere eliminato, è necessario chiamare un tecnico.