

# Comunicazione delle serrande di ventilazione - E1000.10



L'allarme E1000.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando la comunicazione tra le serrande dell'aria e la scheda principale viene interrotta.

## Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e staccare la spina.
2. Scollegare l'alimentazione per almeno 10 secondi.
3. Ripristino dell'alimentazione
4. Se l'errore si ripete, è necessario chiamare un tecnico. L'errore "Communication failure" può essere causato anche da una rottura del cavo o da un cortocircuito.