

# Guasto di comunicazione del motore orizzontale - E0800.10



L'allarme E0800.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando la comunicazione tra il motore orizzontale e la scheda principale viene interrotta.

## Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e scollegare l'alimentazione.
2. Interrompere l'alimentazione per almeno 10 secondi.
3. Ripristino dell'alimentazione
4. Se l'errore si ripresenta, è necessario chiamare un tecnico