

L'allarme AL 06 - VERIF. GRANUL appare sulle stufe a pellet KLOVER quando la fiamma scompare durante il funzionamento.

## Risoluzione

1. Controllare la pulizia del crogiolo
2. Controllare il livello del pellet nel serbatoio
3. Verificare che il coperchio del deposito pellet e lo sportello del focolare siano chiusi correttamente.
4. Tenere premuto il `<code>data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>`pulsante di accensione del telecomando finché non appare il testo Pulizia finale.
5. Attendere circa 10 minuti finché la stufa non ha terminato il suo ciclo di pulizia.
6. Pulire l'apparecchio: svuotare la cenere, pulire il braciere e passare l'aspirapolvere.
7. Non appena sul telecomando appare la scritta Off, è possibile riavviare il riscaldatore.