

Alarm AL 02



Het alarm AL 02 - SMOKE TEMP. Het alarm AL 02 - SMOKE TEMP. verschijnt op de KLOVER pelletkachels wanneer er een probleem is met de rooktemperatuursensor. Het is of defect of losgekoppeld.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.