

Het A18 alarm op MCZ pelletkachels heeft een verschillende betekenis afhankelijk van het type toestel:

## Resolutie

Voor een luchtverwarmer

Het kan op twee dingen wijzen:

1. Er is te veel luchtdoorlaat: controleer de afdichting van het pelletreservoir aan de bovenkant van het toestel. Als het in slechte staat of gescheurd is, moet het worden vervangen.
2. Elektronisch probleem: er is een technicus nodig om een nauwkeurige diagnose te stellen.

Voor een hydraulische verwarming

Controleer de watertemperatuursensor en stel deze zo nodig opnieuw in. Dit kan ook het gevolg zijn van een gebrek aan waterdruk of een daling onder 0,2 bar.