

# Uitval rookgasventilator - E08000.10 / E08000.08



Het alarm E08000.10 / E08000.08 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer de ingestelde snelheid van de rookgasventilator niet wordt bereikt (aantal omwentelingen per minuut).

## Resolutie

Bevestig de foutmelding en probeer de kachel opnieuw op te starten.

Als dit niet werkt, moet het apparaat worden gecontroleerd. Het is mogelijk dat een vreemd voorwerp de goede werking van het onderdeel blokkeert.