

Drukschakelaar niet genoeg vacuüm - E4000.02



Het alarm E4000.02 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer het drukverschil tussen de installatieruimte en de verbrandingskamer niet voldoende is voor een nieuwe werking.

Resolutie

Controleer de kachel op lekken (vuurhaarddeur, reinigingsklep), storingen in de opstellingsruimte (werkende afzuigkap, gesloten ramen, enz.) en/of de schoorsteentrek.

Als de foutmelding niet kan worden gewist, moet een technicus worden ingeschakeld.