

# Ventilatiekleppen motorstoring - E1000.04



Het alarm E1000.04 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer de ventilatiekleppen niet in de juiste stand staan.

## Resolutie

1. De foutmelding bevestigen
2. Schakel de stroomvoorziening uit, steek de dopsleutel met handvat erin en open de ventilatiekleppen volledig en sluit ze handmatig.
3. Schakel de stroom weer in