

Communicatiestoring horizontale motor - E0800.10



Het alarm E0800.10 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer de communicatie tussen de horizontale motor en de hoofdprint wordt onderbroken.

Resolutie

1. Laat de kachel afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Onderbreek de stroomtoevoer gedurende minstens 10 seconden
3. Herstel de stroomvoorziening
4. Als de fout opnieuw optreedt, moet een technicus worden ingeschakeld