

# A08 Alarme

O alarme A08 aparece nos fogões de peletização MCZ quando há uma falha no ventilador de extracção de fumo. Isto pode ser uma falha do ventilador ou um problema com o codificador (a parte que transmite a velocidade do ventilador para a placa principal).

Para este alarme é muitas vezes necessária a intervenção de um técnico.