

O alarme A18 nos fogões de peletização MCZ tem um significado diferente dependendo do tipo de aparelho:

Resolução

Para um aquecedor de ar

Pode indicar duas coisas:

1. Há demasiada passagem de ar: verificar o selo do recipiente de pellets na parte superior do aparelho. Se estiver em mau estado ou rasgado, deve ser substituído.
2. Problema electrónico: É necessário um técnico para o diagnosticar com precisão.

Para um aquecedor hidráulico

Verificar o sensor de temperatura da água e reiniciá-lo se necessário. Isto também pode ser devido a uma falta de pressão de água ou a uma queda abaixo de 0,2 bar.