

# A19 Alarme

O alarme A19 aparece nos fogões de peletes MCZ quando há um problema com o sensor de temperatura da água. O sensor deve ser verificado e, se necessário, substituído.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.