

# A20 Alarme



O alarme A20 aparece nos fogões de peletização MCZ quando há um problema com o sensor auxiliar. O sensor auxiliar deve ser verificado e, se necessário, substituído. Este alarme pode ser accionado se o sensor auxiliar estiver em curto-circuito.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.