

# A23 Alarme



O alarme A23 aparece nos fogões de peletes MCZ quando há um problema com o sensor da sala. O sensor deve ser verificado e substituído, se necessário. Este alarme pode ser accionado se o sensor estiver em curto-circuito.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.