

O alarme AL 05 - ALLUMA FAILURE aparece nos fornos de peletização KLOVER quando a temperatura medida na câmara de combustão (180°C) não é atingida dentro do tempo especificado após a ignição (15 minutos).

Isto pode dever-se à qualidade do combustível (pellets com demasiada humidade), ao sensor de temperatura (localizado na parte superior da caixa de incêndio) ou ao canal da vela de ignição estar entupido.

Resolução

O alarme ocorre após o aparecimento da chama

1. Há `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` uma placa metálica na parte superior da câmara de combustão. Retire-o do aparelho e verifique se a parte superior da placa está livre de cinzas
2. `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` A haste visível atrás (sensor de chama) também deve estar limpa (sem cinzas ou resíduos à sua volta)
3. Manter premido o `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` botão de ignição no telecomando até aparecer o texto Limpeza final.
4. Esperar cerca de 10 minutos até que o fogão tenha terminado o seu ciclo de limpeza
5. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar
6. Assim que Desligado aparecer no controlo remoto, pode reiniciar o aquecedor

Não há chamas antes de ocorrer o alarme

1. Verificar se o cadinho está limpo
2. Verificar o nível de peletes no tanque
3. Certificar-se de que a tampa do contentor de peletes e a porta da caixa de fogo estão devidamente fechadas
4. Manter premido o `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` botão de ignição no telecomando até aparecer o texto Limpeza final.
5. Esperar cerca de 10 minutos até que o fogão tenha completado o seu ciclo de limpeza
6. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar
7. Assim que Desligado aparecer no controlo remoto, pode reiniciar o aquecedor