

Placa mãe com falha de comunicação - E00040000.10



O alarme E00040000.10 aparece nos fogões de peletes Rika quando a ligação da placa mãe ao ecrã táctil é interrompida.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer e desligue a fonte de alimentação
2. Interromper o fornecimento de energia ao fogão durante pelo menos 10 segundos
3. Restaurar o fornecimento de energia ao fogão

Se o erro ocorrer novamente, um técnico deve ser chamado. O erro "falha de comunicação" também pode ser causado por um cabo partido ou curto-circuito.