

# O sensor de pressão não está calibrado - E2000.10



O alarme E2000.10 aparece nos fogões de peletização Rika quando o valor de calibração do sensor de pressão não é válido.

## Resolução

Siga cuidadosamente as instruções no visor para restaurar o valor de calibração.