

La alarma AL 01 - BLACK OUT aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando la conexión a la red eléctrica se ha cortado durante más de 30 segundos.

Esto también puede indicar que el enchufe del aparato ha sido retirado o que ya no está bien conectado detrás de la estufa (con las vibraciones del aparato, puede salirse un poco y hacer mal contacto).

## Resolución

1. Retire el enchufe que va al aparato (no el de la toma de corriente de la casa, sino el que va al aparato).
2. Vuelva a colocar el enchufe, asegurándose de que encaja en la toma.
3. Mantenga pulsado el `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto Limpieza final.
4. Espere unos 10 minutos hasta que la estufa haya terminado su ciclo de limpieza.
5. En cuanto aparezca Apagado en el mando a distancia, podrá volver a encender la estufa