

# A14 Alarma

La alarma A14 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay un fallo en el transductor de presión. El transductor de presión debe ser revisado y, si es necesario, sustituido.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.