

Sensor de posición abierta - E00010000.10



La alarma E00010000.10 aparece en los insertos de pellets Rika cuando el inserto no está en posición de funcionamiento.

Resolución

Empuje el inserto de pellets en la posición correcta y asegúrelo.