## Alarma Al 08



La alarma AL 08 - SIN DEPRESIÓN aparece en las estufas de pellets KLOVER si el tiro de la chimenea es insuficiente o si la tapa del depósito de pellets se ha dejado abierta.

## Resolución

- Compruebe que la compuerta de pellets está bien cerrada (hay un data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>sensor de contacto) y que la junta está en buen estado y bien asentada.
- 2. Compruebe que los 2 imanes redondos que sujetan la puerta del depósito de pellets están en buen estado y que no hay nada atrapado en ellos (lo que podría bloquear la puerta para que se cierre correctamente).
- 3. Compruebe que la puerta del cenicero está bien cerrada y bloqueada.
- 4. Compruebe que la entrada de aire en la parte trasera de la estufa no está obstruida.
- 5. Mantenga pulsado el data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto Limpieza final.
- 6. Espere unos 10 minutos hasta que la estufa haya completado su ciclo de limpieza
- 7. Limpiar el aparato: vaciar las cenizas, limpiar el brasero y aspirar
- 8. En cuanto aparezca Off en el mando a distancia, podrá volver a poner en marcha la estufa

## Si la solución anterior no funciona:

El presostato no detecta la presión correcta al hacer funcionar el aparato, esto puede indicar que un elemento del hogar se ha abierto/no se ha cerrado completamente o que la chimenea está bloqueada. Haga que su deshollinador revise o limpie el conducto de humos.