

# Guasto di comunicazione della scheda madre - E00040000.10



L'allarme E00040000.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando il collegamento della scheda madre al touch screen viene interrotto.

## Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e scollegare l'alimentazione.
2. Interrompere l'alimentazione della stufa per almeno 10 secondi.
3. Ripristinare l'alimentazione della stufa

Se l'errore si ripete, è necessario richiedere l'intervento di un tecnico. L'errore "Communication failure" può essere causato anche dalla rottura di un cavo o da un cortocircuito.