

# Pressostato non abbastanza vuoto - E4000.02



L'allarme E4000.02 compare sulle stufe a pellet Rika quando la differenza di pressione tra il locale di installazione e la camera di combustione non è sufficiente per un nuovo funzionamento.

## Risoluzione

Controllare che la stufa non presenti perdite (porta del focolare, sportello di pulizia), disturbi nel locale di installazione (cappa aspirante in funzione, finestre chiuse, ecc.) e/o il tiraggio della canna fumaria.

Se il messaggio di errore non può essere eliminato, è necessario chiamare un tecnico.