

# A20 Alarm

Het A20 alarm verschijnt op MCZ pelletkachels wanneer er een probleem is met de hulpsensor. De hulpsensor moet worden gecontroleerd en zo nodig vervangen. Dit alarm kan worden geactiveerd als de hulpsensor wordt kortgesloten.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.