

Druksensor is niet gekalibreerd - E2000.10



Het alarm E2000.10 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer de kalibratiewaarde van de druksensor niet geldig is.

Resolutie

Volg zorgvuldig de instructies op het display om de kalibratiewaarde te herstellen.