

A14 Alarme

O alarme A14 aparece nos fogões de peletização MCZ quando há uma falha com o transdutor de pressão. O transdutor de pressão deve ser verificado e, se necessário, substituído.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.