A18 Alarm

Alarm A18 op de pelletkachels van MCZ heeft een verschillende betekenis, afhankelijk van het type apparaat:

Oplossing

Voor een luchtkachel

Dit kan twee dingen betekenen:

1. Er is een te grote luchtdoorlaat: controleer de afdichting van de pelletbak aan de bovenkant van het apparaat. Als deze in slechte staat is of gescheurd is, moet deze worden vervangen.
2. Elektronisch probleem: er is een technicus nodig om de exacte oorzaak vast te stellen.

Voor een hydraulische kachel

Controleer de watertemperatuursensor en reset deze indien nodig. Dit kan ook te wijten zijn aan een te lage waterdruk of een daling van de waterdruk tot onder 0,2 bar.